

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	176	Landratsamt Eichstätt	1711-1760098.H
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	176	Landratsamt Eichstätt	1711-1760098.H
Betreiber	[Name]	Ziegelwerk Turber GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Anlage zum Brennen von keramischen Erzeugnissen		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Riedenburger Straße 25	85104	Pförring
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Ziegelei		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	02.10.1 G/E		3.5

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	05.11.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]	X		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]		27.12.1978; 04.03.1982; 19.05.1994; 24.02.2003; 29.03.2005	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]		Lagerflächen, Halden, RNV, Trockner	
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL