

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	176	Landratsamt Eichstätt	1711-1760104.H
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	176	Landratsamt Eichstätt	1711-1760104.H
Betreiber	[Name]	Ernst Ziegelwerk GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Anlage zum Brennen von keramischen Erzeugnissen (> 75/d)		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ziegeleistraße 2, 85117 Eitensheim		
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]			
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	02.10.1 G/E		3.5

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	28.11.2022	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	27.09.1979, 12.03.1986, 19.05.1995, 02.07.1996, 07.01.2008, 10.07.2020, 30.06.2022	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Flouridabscheider-Absetzbehältersystem undicht	Erneuerung Rohrverbinder sowie Container-aufsatz abdichten (lokaler Staubaustritt)	Jan/Feb. 2023		
Messung der Staubgehalte Emissionsbegrenzung Filter Reinluftseite Ziegelschleifabsaugung	Termin vereinbaren und Messung vornehmen lassen	Dez. 2022		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

